

耐震状況一覧表

以下の一覧にない建物は新耐震基準で建築された建物ですので、補強不要となります。

No.	学校名	建物区分	建設年月	構造	面積(m ²)	階数	耐震診断結果			対応状況
							Is値※1	CT・SD値※2	q値※3	
1	中島小学校	校	S54.3	R	2,494	4	0.44	0.29		補強済
2		校	S55.3	R	1,838	3	0.47	0.31		補強済
3		屋	S56.3	S	864	1	0.18		0.54	補強済
4	表町小学校	校	S34.3	R	2,459	3	0.29	0.37		補強済
5		屋	S38.3	S	955	1	0.10		0.31	補強済
6	神田小学校	校	S48.3	R	1,534	4	0.44	0.32		補強済
7	新町小学校	校	S40.3	R	1,791	3	0.45	0.46		補強済
8		校	S41.3	R	1,281	3	0.41	0.52		補強済
9		校	S56.3	R	2,296	4	0.55	0.56		補強済
10		校	S56.3	R	251	4	1.22	1.26		補強不要
11		屋	S41.12	S	1,030	1	0.61		1.88	補強済
12	川崎小学校	校	S47.3	R	703	3	0.50	0.37		補強済
13	四郎丸小学校	校	S44.3	R	2,781	3	0.24	0.24		補強済
14		校	S47.3	R	1,914	3	0.62	0.39		補強済
15	富尊亀小学校	校	S49.3	R	980	3	0.55	0.32		補強済
16		校	S51.3	R	147	3	1.54	1.40		補強不要
17		屋	S55.3	S	624	1	0.27		0.82	補強済
18	黒条小学校	校	S55.3	R	1,846	3	0.57	0.59		補強済
19	浦瀬小学校	校	S55.3	R	1,790	3	0.50	0.50		補強済
20		屋	S55.12	S	500	1	0.19		0.59	補強済
21	栖吉小学校	校	S47.3	R	871	3	0.52	0.52		補強済
22		校	S55.3	R	285	3	0.83	0.83		補強不要
23	上組小学校	校	S46.3	R	2,280	3	0.40	0.49		補強済
24		校	S47.3	R	2,097	3	0.56	0.51		補強済
25		校	S47.3	R	140	2	1.19	1.20		補強不要
26		屋	S48.2	S	864	1	0.00		0.00	補強済
27	岡南小学校	校	S56.3	R	552	3	0.75	0.69		補強不要
28	大島小学校	校	S56.3	R	690	3	0.76	0.38		補強不要
29		校	S47.3	R	720	3	0.43	0.49		補強済
30		校	S54.11	R	2,054	3	1.04	1.05		補強不要
31	才津小学校	屋	S55.12	S	432	1	0.21		0.67	補強済
32	深沢小学校	校	S52.3	R	2,064	3	0.38	0.48		補強済
33		屋	S53.3	S	613	2	0.24		1.58	補強済
34	日越小学校	校	S55.3	R	1,305	3	0.71	0.71		補強不要
35		校	S55.3	R	353	3	0.88	0.89		補強不要
36	上川西小学校	校	S43.3	R	2,055	3	0.31	0.39		補強済
37		校	S55.3	R	1,353	3	0.63	0.65		補強済
38		校	S55.3	R	108	2	1.32	0.42		補強不要
39		屋	S56.3	S	912	1	0.24		0.74	補強済
40	新組小学校	校	S54.3	R	1,388	3	0.58	0.36		補強済
41		校	S54.11	R	567	3	0.74	0.67		補強不要
42		屋	S54.11	S	456	1	0.63		1.75	補強済
43	太田小学校	校	S49.3	R	2,905	4	0.33	0.41		補強済
44	希望が丘小学校	校	S53.4	R	1,538	3	0.68	0.49		補強済
45		校	S53.4	R	1,970	3	0.51	0.52		補強済
46		校	S54.3	R	1,735	3	0.56	0.42		補強済
47		屋	S54.9	S	912	1	0.54		1.67	補強済
48	豊田小学校	校	S56.3	R	960	3	0.38	0.39		補強済
49		校	S56.6	R	3,728	3	0.55	0.55		補強済
50	南中学校	校	S52.3	R	2,253	3	0.74	0.48		補強不要
51		校	S37.5	R	1,253	3	0.32	0.33		補強済
52	北中学校	校	S41.3	R	875	2	0.45	0.45		補強済
53	栖吉中学校	屋	S53.3	S	872	1	0.38		1.17	補強済
54		校	S49.3	R	2,632	3	0.55	0.30		補強済
55	東北中学校	校	S41.3	R	2,167	3	0.30	0.31		補強済
56		校	S39.3	R	1,649	3	0.43	0.41		補強済
57		校	S40.3	R	1,670	3	0.27	0.35		補強済
58		屋	S42.3	S	1,420	1	0.05		0.16	補強済
59		校	S53.3	R	411	3	0.67	0.37		補強済
60	堤岡中学校	校	S44.3	R	1,539	3	0.31	0.38		補強済
61		校	S44.3	R	280	2	0.30	0.36		補強済
62		校	S43.3	R	1,500	3	0.49	0.49		補強済
63	岡南中学校	屋	S43.3	S	858	1	0.30		0.55	補強済
64		校	S39.3	R	2,242	3	0.33	0.45		補強済
65		屋	S41.3	S	901	2	0.24		0.66	補強済

No.	学校名	建物区分	建設年月	構造	面積(m ²)	階数	耐震診断結果			対応状況
							Is値※1	CT・SD値※2	q値※3	
66	太田中学校	屋	S39.12	S	432	1	0.36		0.54	補強済
67	西中学校	校	S44.3	R	2,929	3	0.21	0.37		補強済
68		校	S56.3	R	432	3	0.88	0.88		補強不要
69		校	S56.3	R	285	3	1.02	0.58		補強不要
70		校	S45.3	R	153	2	0.96	0.43		補強不要
71		校	S45.3	R	2,260	3	0.44	0.36		補強済
72		校	S53.3	R	554	3	0.61	0.61		補強済
73		屋	S46.3	S	1,480	1	0.31		0.95	補強済
74	江陽中学校	校	S47.3	R	2,298	3	0.42	0.59		補強済
75		校	S49.3	R	121	2	0.70	0.55		補強不要
76		校	S49.3	R	782	3	0.34	0.44		補強済
77		屋	S50.3	S	1003	1	0.11		0.33	補強済
78	信条小学校	屋	S55.2	R	861	2	0.14		1.53	補強済
79		校	S55.8	R	2,463	3	0.62	0.62		補強済
80		校	S55.8	R	333	1	0.71	0.70		補強不要
81	中之島中央小学校	校	S52.3	R	4,792	3	0.78	0.43		補強不要
82		屋	S53.5	R	2,000	2	0.09		0.29	補強済
83	越路小学校	校	S45.3	R	2,532	3	0.36	0.47		補強済
84		校	S46.3	R	2,676	3	0.32	0.41		補強済
85		屋	S46.6	S	912	1	0.20		0.61	補強済
86	越路中学校	校	S36.7	R	1,745	3	0.33	0.26		補強済
87		校	S37.4	R	1,740	3	0.18	0.18		補強済
88		校	S37.4	R	223	1	1.05	1.10		補強不要
89		校	S38.7	S	699	1	0.05		0.10	補強済
90		屋	S39.1	S	1,440	1	0.18		0.56	補強済
91	脇野町小学校	屋	S53.11	S	1,293	2	0.42		1.30	補強済
92	三島中学校	校	S50.6	R	1,283	4	0.38	0.33		補強済
93		校	S50.6	R	1,670	4	0.37	0.34		補強済
94		校	S50.6	R	892	4	0.37	0.34		補強済
95	山古志中学校	屋	S47.6	S	996	1	0.33		1.10	補強済
96	小国中学校	校	S43.3	R	2,369	3	0.30	0.46		補強済
97		屋	S44.6	S	2,018	3	0.09		0.23	補強済
98	下塩小学校	校	S40.3	R	1,961	3	0.37	0.45		補強済
99		屋	S42.3	S	666	1	0.32		0.99	補強済
100	栃尾東小学校	校	S51.3	R	2,830	3	0.52	0.53		補強済
101		校	S50.3	R	2,235	3	0.62	0.63		補強済
102		校	S52.4	R	227	3	0.87	0.41		補強不要
103		屋	S52.7	S	2,286	2	0.12		0.38	補強済
104	栃尾南小学校	校	S55.3	R	6,029	4	0.37	0.27		補強済
105		屋	S55.7	S	1,689	2	0.15		0.46	補強済
106	秋葉中学校	校	S54.12	R	453	2	0.38	0.38		補強済
107		屋	S32.3	S	1,866	2	0.71		1.29	補強不要
108		屋	S52.12	S	377	1	0.75		1.68	補強不要
109	与板小学校	校	S49.3	R	2,332	3	0.93	0.85		補強不要
110		校	S49.3	R	2,022	3	0.81	0.82		補強不要
111		屋	S49.3	S	1,542	2	0.10		0.29	補強済
112	北辰中学校	校	S56.3	R	2,380	3	0.49	0.50		補強済
113		校	S56.3	R	1,433	3	0.74	0.53		補強不要
114	寺泊小学校	校	S48.3	R	3,701	3	0.49	0.74		補強済
115		屋	S45.12	S	1,011	2	0.11		0.35	補強済
116	大河津小学校	校	S56.3	R	3,304	3	0.76	0.77		補強不要
117	川口中学校	校	S50.9	R	2,148	3	0.49	0.44		補強済
118		校	S50.9	R	1,349	2	0.39	1.39		補強済
119		校	S50.9	R	374	2	0.69	2.34		補強済
120		屋	S51.6	S	1,705	2	0.08		0.24	補強済

※1 Is値	鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の地震に対する建物の強度や粘り強さなどの耐震性能を表す指標で、値が0.6以上であれば「地震に対して倒壊するまたは崩壊する危険性が低い。」とされています。文部科学省では、地震時の児童生徒の安全性、また災害時の避難場所としての機能性を考慮して、補強後のIs値を0.7以上としています。
※2 CT・SD値	地震による水平方向の力に対して建物が対応する強さを表すもので、その値が大きいほど良く、0.3以上が基準値となります。
※3 q値	建築物の保有水平体力に係る指標で、地震による水平方向の力に対して建物が対応する強さを表すもので、その値が大きいほどよく、1.0以上が目標値とされています。