

01【阪之上小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑪	有	今朝白橋		道幅が狭く、車道、歩道の区別がないため、歩行時に危険である。	歩道橋の設置をお願いしたい。	道路整備課	福島江の東西(かっぱ寿司～井口宅)及び小島宅前も歩道がないため、歩道橋と一緒に歩道も整備しなくては、一体的な安心できる歩道とはなりません。また、事業期間もかなりの時間がかかると予想され、ご町内の合意の上で用地を譲ってもらう必要があります。事業を行わなければならないのか、他に安全を確保する方法がないのか検討願います。	学校で再検討
⑳	有	71号線	ココカラファインの脇に歩道がない	通学路だが、歩道を示す白線がない。	歩道を示す白線の設置	道路管理課	道路の片側に外側線を設置する	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

02【中島小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑳	有	国道351号	匠橋交差点	交通量が多い	ガードレールを設置してほしい	長岡地域維持管理課	ガードレールの設置を検討する。	継続
㉑	有	市道415号	バス通りの信号から水道公園に向かう道	道路からすぐ家 歩道を示す白線を引いてほしい	白線又はガードレールを設置してほしい	道路管理課	外側線を設置する。連続する道路が片側に外側線を引いているため、同様の形状で良いか。(資料1)	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

04【神田小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑭	有	国道8号		除雪の雪がたまりやすく、見通しが悪く児童が事故に遭う。	除雪の雪の速やかな完全除去をお願いする。	長岡国道事務所	速やかな対応に努力する	継続
⑳	有	東幹線65号線	長岡市中島7丁目	横断歩道がへこんで、でこぼこになっており、歩行者が足を取られ転びそうになっている。	横断歩道の補修	長岡国道事務所	管内の補修箇所全体で優先順位をつけて計画的に対応していきます。ご了承ください。	継続

H24～R2「長岡市通学路交通安全プログラム 要対策箇所集計表」

③1	有	東幹線66号線	長岡市水道町5丁目1	横断歩道がへこんで、でこぼこになっており、歩行者が足を取られ転びそうになっている。	横断歩道の補修	道路管理課	道路のクラックを補修する、	継続
----	---	---------	------------	---	---------	-------	---------------	----

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

05【新町小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
①9	有		西新町1丁目7番地(長福寺前の道路)	下校時、歩行車ラインがなく危険	路面に歩行者専用ラインを付けてほしい。	道路管理課	外側線を設置する。	継続
②0	有	市道280号線	寿2丁目8(精神医療センター前)	「止まれ」で止まっても横切る車が見づらい。下校時は交通量が多い。5月、車と児童の接触事故あり。	カーブミラーの設置	道路管理課	左右の見通しが確保できないことを確認できたため、カーブミラーを設置する。なお、精神医療センター側にある歩道は精神医療センターの敷地内であるため、直近の隅切り部分へ設置することとする。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

06【川崎小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
102	有		旧別荘脇の用水路	雨の日は水位が上がり、流れも速い。簡易な柵はあるが、容易に柵を越えられる。	側溝のふたをしてほしい。	下水道課	現場には、既に「セーフティーパイプ」が設置してあり、注意喚起を行っている状況である。農家組合が管理する用水路への「蓋かけ」は敷地内への人の誘導を煽る可能性、豪雨時の用水路の管理や日常の維持管理など、多くの問題があることから、町内において、水路の近接者の意向も含め、農家組合と協議していくことが必要となります。	継続→学校対応

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

08【千手小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑨	有	一般県道長岡中之島見附線	千手1カネウチスポーツ付近の歩道	歩道の防護施設が無い。	ガードレールの設置	長岡地域維持管理課	防護柵の設置を検討。	継続
⑮	有	市道567号線	ローソン第2駐車場脇	赤川が流れているが、柵がなく転落の恐れがある。	通学路ではないが、放課後に通ることが考えられるため、柵を設置してほしい	道路管理課	柵の設置を検討します。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

09【富曾亀小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
④	有	主要地方道長岡見附三条線		交通量が多い。	歩道の設置	長岡地域維持管理課	路面標示等による注意喚起。	代案
⑬	有	主要地方道長岡見附三条線		横断歩道がなく、危険。	歩道の設置	長岡地域維持管理課	路面標示等による注意喚起。	代案

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

10【黒条小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑯	有	東幹線72号線	天神町から黒津町の通学路	歩道がない。冬は除雪の雪で道が狭くなる。朝は、車がスピードを出し危険	歩道設置	道路管理課	側溝修繕工事を予定しています。	継続(R5年度から実施予定)
⑲	有	東幹線73号線	天神町 高速道路高架下の天神社横水路	水かさが多いのに、柵なし	柵の設置	道路管理課	単管パイプとロープ等で簡易防護柵を設置を検討します。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

11【新組小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑱(⑧)	×	県道長岡見附線		交通量が多く横断が危険。		教育委員会	通学路の変更。	学校で再検討
⑲	有	国道8号線セーブオン長岡新組町店裏の市道		道幅(4m道路)が狭い割には交通量が多い。路側帯はあるが歩道がなくて危険。	歩道の設置をお願いしたい。	道路整備課	現在、道路幅員は6～7mと一般的な市道の幅員と認識しております。 歩道の設置ということですが、現在は矢島重二宅前から歩道がない状況であり、一体的な歩道整備にかなりの時間がかかると予想されます、またご町内の合意の上で用地を譲ってもらう必要があります。 事業を行わなければならないのか、他に安全を確保する方法がないのか検討願います。	学校で再検討
㉓	有	東幹線56号線		風雨時、子供たちが傘をさしながら車とすれちがう際に田んぼに転落しそうで危険	路肩の拡幅	道路整備課	路肩の拡幅整備(R7から工事に着手)	継続
㉔	有	一般県道七軒町見附線	押切駅近くの踏切(丸幸菓子店前)	踏切内の道幅が極端に狭く、自家用車のすれ違いができない。降雪時は、自家用車の通過を待ってから、子どもたちは歩行している状態である。	踏切内の道幅を拡張してもらいたい。	長岡地域整備部道路・都市整備課	道路整備により踏切内の歩道設置を図る	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

12【桂小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑳	有	山本38号線	加津保町、沢田川に架かる石橋	橋に手すり無く危険。道幅も狭いため、通学路として使いたいが危険で使えない。	道幅の拡張、橋の架け替え	道路整備課	道路拡幅及び橋梁架け替え(R3から測量調査設計を実施)	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

13【浦瀬小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
④④	有	山本138号線	長岡市乙吉旧道	腐食が激しく、児童の通行中に落下する危険がある。	新しいものに変えてほしい。	道路整備課	道路拡幅及び空頭防護(R4から工事を実施)	継続
51	有	東幹線82号	浦瀬郵便局～石油の道開削記念碑	白線が消え、歩行が危険である。	歩道の白線の引き直し	道路管理課	計画的に修繕を実施する。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

14【柿小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
②⑤	有	市道2号道路	「柿小学校入口」の信号～神社の前の道	カーブで見通しが悪い。道の太さが変化し、狭いところが危ない。	左右の路肩に白線を引いてほしい。	道路管理課	外側線を設置する。	継続
②⑥	有	県道472号線	高畑簡易郵便局から町田集落の県道	路側帯の幅が狭い箇所があり、登下校時の交通量が多い。	グリーンベルトの設置	長岡地域維持管理課	グリーンベルトの設置を検討します。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

15【栖吉小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
②②	有	東幹線42号線、栖吉81号線	市道栖吉81号栖吉線の道路	交通量が多いがガードレールがなく、歩道がない	歩道設置	道路整備課	路肩拡幅(R5から測量調査設計を実施)	継続
②③	有	長岡栃尾巻線	西片貝町869-1の歩道(ドライブイン幸楽前)	歩道脇の用水路(2箇所)に柵等がなく、落下の危険性がある。東山連峰から水をとっているとのことで、時期によっては流れが速く、増水する。	柵の設置	道路管理課	歩道下が用排水路になっているため、柵の設置に必要な基礎を打つことができない。このため、以下のとおり対応としたい。 ①ベースプレートを使用したデリネーターポールを設置もしくはバリケードの設置 ②ベースプレートを使用したデリネーターポールを設置	①継続 ②継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

16【前川小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑨	×	東幹線12号線		道路が狭く通学路として危険。	通学路の見直し	教育委員会	通学路の変更。	学校で再検討
⑭	有	用水路		用水路脇にひも一本で警告はあるが危険。	柵設置	農林整備課	福島江土地改良区 今後検討する。	継続
⑮	有	前島		空き家が崩れそう。通学路を変更して対応している。	撤去	住宅施設課	住宅の所有者との交渉が必要なため、時間がかかる。	継続
⑰	有	一般県道山田中湯線	前川小学校入り口交差点	西側の児童の待機場所が狭小。	待機場所の拡張・拡幅	長岡地域維持管理課	現地の状況を確認したうえで対応について検討する。	継続
⑳	有	市道宮内68号線	上前島3丁目 前川踏切	踏切の幅が狭く、危険である。	踏切の拡張	都市施設整備課 学校教育課	【担当：都市施設整備課】 JRに確認したところ、工事を予定している踏切がほかにもあり、前川踏切の工事を実施するまでに早くても数年かかるとのことである。 市では、今後もJRとの協議を継続していく。 【担当：学校教育課】 工事実施までの間、学校の方で、通学路の鉄道横断施設(地下道)への切り替えやセーフティパトロールによる安全対策をお願いしたい。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

17【宮内小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑬	有		長岡市今井1丁目付近 諏訪神社付近の交差点	フェニックス大橋の交通量も増え、旧8号線への抜け道になっており、交通量が多く危険。朝の通勤時間帯は特に車両のスピードが速くて危険を感じる。	交通量が多いが、横断歩道がないので、横断歩道を表示してほしい。	長岡警察署	交通量及び横断実態等の調査を行い、設置の必要性を判断します。	継続
⑮	有	一般県道滝谷三和線	長岡市宮内5丁目 横断歩道橋	歩道橋の鉄が錆びつき、穴が開いている。	歩道橋の修理・補修	長岡地域維持管理課	引き続き、必要箇所の修繕を行っていく。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

18【上組小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑨	有	東幹線23号線		道幅が狭い。雪道で、車との擦れ違いが危ない。	歩車道の設置。	道路整備課	歩車道の設置(R7から測量に着手)	継続
⑬	有	一般県道 滝谷三和線		フェニックス大橋の開通に伴い、橋と国道17号を通過する大型車両等が学区内の周辺の道路に流入し、交通量の増加による事故の危険性が高まっている	通過交通を排除するような対策(バイパス整備)を実施してもらいたい	長岡地域道路・都市整備課	現在、整備中の一般県道滝谷三和線(上条改良)について早期整備を目指します。	継続
⑰	有	東幹線23号線 東幹線25号線	曲新町新幹線高架下信号付近	歩道が舗装されてなかったり、途切れたりして危険である。	歩道を設置・整備して安全に歩行できるようにしてほしい	道路整備課	要対策番号⑨にて対策中	継続
⑳	有	宮内3号線	宮内289号線 摂田屋4丁目地内	道路を児童が横切るが、道路に何も表示がないため危険である	標識や看板、または道路標識の設置	長岡警察署	注意喚起のため、警戒標識、路面標示等の設置を検討します。	継続
㉓	有	宮内289号線	宮内289号線 摂田屋4丁目地内	道路を児童が横切るが、道路に何も表示がないため危険である	標識や看板、または道路標識の設置	長岡警察署	通学実態調査及び交通量等を調査し、必要な交通安全対策を検討します。	継続
㉖	有	東幹線11号線	豊詰橋	橋の道幅が狭く、欄干も大変低い。人が車をよける際も危険なほど。橋の前後、歩道がなく転落の危険あり。	橋の新築 ガードレールの設置	道路管理課	・高欄増設により橋の重量が変更されると、橋の構造計算に関わるためできない。同様に、橋の道幅の増設もできない。 ・豊詰橋の点検結果による健全度判定では掛け替えの判定になっていないため、新築することはできない。 ・横枕町側の車道に転落防止のP種パイプを設置する。 ・当該道路東側の幹線道路(東幹線79号線)は歩道があり、学校まで整備されている。安全を考えればそちらを通学路として活用してはどうか。その場合、転落防止のP種パイプの設置は不要と考える。	継続
㉙	有	東幹線26号線	諏訪神社からバイパスまでの道路	用水路と道路の間にガードレールなく危険。	用水路をふさぐ蓋を設置する	道路管理課	蓋を設置する場合、用水を使用している農家組合と町内からの同意書が必要である。 代案として、車道幅が広いと、外側線を車道側に寄せて引き直すことにより児童の通行幅を確保することで対応するのはどうか。	継続
㉛	有	県道滝谷・三和線	下条町1479番地～下条町2944番地まで	歩道がない道路で、歩行帯が大変狭く、白線も消えかけており危険	グリーンベルトの新設	長岡地域維持管理課	グリーンベルトの設置を検討します。	継続

③⑨	有	県道滝谷・三和線	吉乃川・サフラン酒前のグリーンベルト	グリーンベルトの塗装が薄れている	再塗装	道路管理課	計画的に修繕を実施する。	継続
----	---	----------	--------------------	------------------	-----	-------	--------------	----

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

19【石坂小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑥(③)	有	県道村松長倉線		歩道がなく、道路幅員狭小であり危険。	歩道整備	長岡地域維持管理課	歩道整備	継続
⑩	有	県道23号・主要地方道 柏崎高浜堀之内線	村松交差点付近～村松橋付近	歩道がなく道路幅員狭小の中、狭い路肩を通過しており危険。	道路整備による抜本的な危険解消	長岡地域整備部 道路・都市整備課	道路整備により通過交通量の減少を図る	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

22【岡南小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
②②	有	東幹線17号線 越路66号線	大川原町ほか	道路が狭小であるが、大型車の交通量が多く、歩行者が危険な状況である。	歩道を整備してほしい	道路整備課	歩道新設及び歩道改良(R7から工事に着手)	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

23【十日町小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑩	有	東幹線13号線、十日町82号線、76号線		十字路だが、どちらの方向にも「止まれ」の表示がなく、どちらが優先か分からず危険。	「止まれ」の標識の設置及び路上への文字の表示をしてほしい。	長岡警察署	必要と思われるので、次年度具体的に検討しますが、町内での注意喚起もお願いします。	継続
③⑥	有	十日町16号線	十日町1255付近	排水路に落ちる危険性がある。	柵の設置	道路管理課	柵の設置を検討します。	継続
③⑧		十日町30号線	十日町30号線全域	路側帯の白線が消えている。朝は車の通りも多く、白線の内側を1列で歩かないと危険である。	白線の塗りなおし	道路管理課	計画的に修繕を実施する。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

24【大島小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
④⑧	有	主要地方道長岡和島線	県道69号線 さくらメディカル交差点	交通量が非常に多く、登下校の児童も多い。子どもの道路へのはみ出し、車の進入を防ぎたい。	交差点にガードレール、ガードケーブル、ガードパイプ、ボックスビーム等の設置をお願いしたい。	長岡地域維持管理課	防護柵の設置を検討。	継続
④⑨	有	主要地方道長岡和島線	県道69号線 濱之家向かいT字路	交通量が非常に多く、登下校の児童も多い。子どもの道路へのはみ出し、車の進入を防ぎたい。	交差点にガードレール、ガードケーブル、ガードパイプ、ボックスビーム等の設置をお願いしたい。	長岡地域維持管理課	防護柵の設置を検討。	継続
58	有		大島本町2丁目10付近 大島保育園横道路	歩道、車道を分離する白線が無いとため、児童が広がって歩いている。	歩道、車道を分離する白線を引いてほしい。	道路管理課	外側線を設置する。	継続
59	有	国道404号	三ツ郷屋二交差点から三ツ郷屋交差点までの区間	道路の排水がうまくされず、車が走行する際に歩行者に水が浴びせられる。(児童が歩いても徐行しない。)	排水マス増設など、道路の水が排水できるようにしてほしい。	長岡地域維持管理課	排水柵の増設を検討する。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

25【才津小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑬	×	深才259号線		道路が狭く通学路として危険。	通学路の変更	教育委員会	通学路の変更。	学校で再検討
⑳	有	一般国道404号	新産4丁目2-8付近の交差点の歩道内	路肩陥没の危険がある。	柵を設置するか側溝に蓋をしてほしい。合わせて、道路補修もしてほしい。	長岡地域維持管理課	路肩修繕を実施する。	継続
㉓	有	一般県道大荒戸越路線	才津1(才津南町428-1付近)の県道大荒戸越後線歩道	歩道を示すグリーンゾーンがほとんど消えている。	グリーンゾーンが分かるように塗り直してほしい。	長岡地域維持管理課	グリーンベルトを引き直す。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

26【深沢小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑳	有	深才276号線	深沢地内4丁目路側帯	路側帯が明確にわからない	路側帯の塗り替	道路管理課	計画的に修繕を実施する。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

27【日越小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
④	×	西幹線33号線		歩道がなく危険である。	側溝のふた等の処置で、歩道の確保	道路管理課	代案を検討し、歩行空間を確保。 ⇒外側線引き直しにより歩行者帯を設置予定。	継続
⑭	×	西幹線29号線		歩車道の区分がないため、車と接触するおそれがあり危険。	歩道整備	道路整備課	歩道の 신설(R4年度から工事を実施)	継続
⑰	×	日越55号線		歩車道の区分がないため、車と接触するおそれがあり危険。	歩道整備	道路整備課	歩道の整備(R4から工事を実施)	継続
㉓	有	西幹線24号線		歩行者優先時間が7:30～8:30になっている。	小・中登校の7:00～8:00に変えてほしい。	長岡警察署	通勤時間帯でもあることから、学校や町内だけでなく、通過交通への影響も検討する必要があります。	継続
㉘	有	国道8号線		街灯が少なく、見通しが悪い時がある。	街灯を設置してほしい	市民活動推進課	市民活動推進課～町内会から補助金申請を	継続

H24～R2「長岡市通学路交通安全プログラム 要対策箇所集計表」

③⑩	有	県道263号		高架下近辺が暗くなっている。	街灯を増やしてほしい。	市民活動推進課	市民活動推進課～町内会から補助金申請を	継続
③⑪	有	西幹線31号線		歩道がなく危険。	歩道を設置してほしい。	道路整備課	歩道の新設(R6年度から工事を実施)	継続
④⑩	有		石動公民館～七日町方面へ国道8号線を横断するトンネル	下り坂のため、自動車のスピードが速い上に、路側帯が狭く危険。	自動車が減速するための対策(標識の設置、道路標示、減速帯の設置等)	道路管理課	減速を促す路面標示の設置を検討します。	継続
④⑦	有	県道263号	王番田地内2191付近から2209付近	車通りが多いがグリーンベルトがなく、さらに側溝に蓋がしていないため登下校の子どもたちが車道に出てしまい危険。	グリーンベルトの設置	長岡地域維持管理課	グリーンベルトの設置を検討します。	継続
④⑧	有	なし	堺町から雨池方面に向かう道の白線	通学路の白線がほとんど消えている。	白線の補修	道路管理課	計画的に修繕を実施する。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

28【関原小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
①④	有	(一)宮本大島線	長谷川時計店前のT字路	道幅が狭く、交通量が多い	ガードレール、ポール の設置	長岡地域維持管理課	路面標示による注意喚起	継続
①⑥	有		県道470号から県道170号にかけて	自動車の往来が多く、道幅が狭い	「通学路」等の路面標示による注意喚起	長岡地域維持管理課	路面表示の実施を検討します。	継続
②①	有	関原237号線	関原2丁目地内「ヤママン」前三叉路から五反田地内関原271号線との交差点ま	グリーンベルトが途切れている。	グリーンベルトの延伸	道路管理課	グリーンベルトを設置する。ヤママン前三叉路から市道関原271号線までを希望されているが、この区間のうち市道関原237号線にあたる区間には歩道があるため、歩道のない市道関原25号線にグリーンベルトを設置する。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

29【福戸小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
①⑥	有	一般県道大荒戸越路線	河根川町、寺宝地内県道	交通量の多い県道に歩道がなく、路肩を歩くので大変危険である。	歩道を設置してほしい。	長岡地域道路・都市整備課	歩道整備を検討。	継続
①⑧	有	市道西幹線26号線 西幹線28号線	福道町地内道路交差点	横断歩道のない地点で横断していて危険である。	横断歩道の設置	長岡警察署	横断歩道を設置するには、歩行者溜まりの確保が必要です。今後は、通学の状況などを確認するとともに、横断歩道設置が可能かどうか検討していきたいとします。	継続
②⑩	有	福戸86号線、55号線、56号線	光伝寺周辺の道路	歩道と車道を区別する白線が消えている。	白線の塗り直し	道路管理課	計画的に修繕を実施する。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

30【下川西小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
①⑥	有	榎下南中線		交通量が割と多い。スピードを出す車が多い。通学路だが狭く、歩道がない	歩道の設置	長岡地域維持管理課	検討中	継続
②⑤	×	県道長岡寺泊線		歩道がなく危険である。危険なため、通学路では使っておらず。遠回りしている子どもがいる	歩道設置	長岡地域維持管理課	検討中	継続
②⑥	×	県道長岡寺泊線		周りが田んぼのため、吹きさらしである。冬は大人でも歩行が困難である。また、歩道が狭く危険である。	風防の設置	長岡地域維持管理課	事業実施中(R3年度より)	継続
②⑦	×	県道長岡寺泊線		周りが田んぼのため、吹きさらしである。冬は大人でも歩行が困難である。また、歩道が狭く危険である。	風防の増設	長岡地域維持管理課	事業実施中(R3年度より)	継続
③①	有	一般県道榎下南中線		冬期間の暴風雪で歩行困難。	風防の設置。	長岡地域整備部維持管理課	今冬、現地の状況(地吹雪の頻度など)を確認したうえで対応について検討する。	継続
③②	有	主要地方道長岡寺泊線	長岡・寺泊線 雁島556付近道路	道幅が狭く、自動車のスピードは高い	「通学路・徐行」等の看板設置	長岡地域維持管理課	路面標示により注意喚起する。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

31【上川西小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑭	有	一般県道榎下南中線		信号から浄化センター方面にかけて、冬季間吹雪くため大変危険。また、歩道がなく危険。	防風柵の設置。歩道の確保。	長岡地域整備部維持管理課	防風フェンスの整備、一部区間H29年度に実施	継続
⑮	有	一般県道榎下南中線		学校からも遠い町内のため、悪天候の中での登下校が大変危険である。子どもたちの安心・安全のため、防風柵や歩道の確保をお願いしたい。	防風柵の設置。歩道の確保。	長岡地域維持管理課	現状確認のうえ対応を検討。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

32【宮本小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑨	有	(一)宮本大島線	宮本小学校前道路右側	歩道のない道路の安全確保のため	グリーンベルトの延長	長岡地域維持管理課	路面標示による注意喚起	継続
⑩	有	県道宮本大島線 市道西幹線52号線	宮本町1丁目郵便局前交差点	横断歩道がないところを横断する	横断歩道の新設	長岡警察署	今後は、通学の状況などを確認するとともに、横断歩道設置が可能かどうか検討していきたいと思いますが、県道側に2本の横断歩道が設置されています。学校側の横断歩道の必要性について、検討すべきと思われます。	継続
⑫	有	長岡西山線	宮本町3丁目長岡西山線沿い路肩	歩道のない路側帯の側溝にふたがないところがあり、歩行者が危険	側溝にふたをしてほしい	長岡地域維持管理課	蓋のない箇所について、設置を検討します。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

33【大積小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑫	有		大積コミセン近所(向かい)の廃屋	建物の壊れ方が更に広がっている。	早めに解体を。廃屋のため。	学校教育課	住宅施設課でも把握しており、持ち主に対応中です。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

34【希望が丘小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
④④	有	深才298号		交通量が多く、スピードを出して走る車が多い。	速度制限表示40km 標識が2～3ヶ所。	長岡警察署	標識柱の建て場所がなく、電柱共架の対応を検討中です。	継続
75	有	日越3号線	希望が丘南公園前 から希望が丘6丁目境界	道路が狭く、カーブになっていて見通しが悪い	徐行の標識の設置	道路管理課	徐行の路面標示の設置を検討します。	継続
81	有		イズカコーポ Ⅱ付近道路	カーブ手前に新しい家が建ち、見通しが悪い	カーブミラーを設置した うえで、ゾーン30にし てほしい	道路管理課	深才298号線から当該交差点に向かってくる道路が急カーブになっており、停止線から車両を確認することができないため、カーブミラーを設置する。 (※ゾーン30は長岡警察署の担当であるため、道路	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

35【豊田小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
②	有	市道620号線		・上条の団地造成工事等に伴い、抜け道的に交通量が多くなっている。道路沿いに制限速度30km示す標識や減速を促す看板、のぼり旗が設置されている。 ・地点②の制限速度30km示す標識は、手前に電信柱があつて、運転者にはほとんど見えない。	・地点②の制限速度30km示す標識を運転者に見えるように電信柱の手前に設置換えしていただきたい。	長岡警察署	上条地区土地区画整理事業に合わせて、すべての交通規制の見直しを計画中。	継続
⑪	×			フェニックス大橋の開通に伴い、橋と国道17号を通過する大型車輛等の交通量が学区内の複数の道路で増加し事故の危険性が高まっている。	通過交通を排除するような対策(バイパス整備)を行って欲しい。	長岡地域整備部維持管理課	現在、整備中の一般県道滝谷三和線(上条改良)について早期整備を目指します。	継続
⑭	有	一般県道南長岡停車場線	旭岡中学校前 交差点	朝は交通量が多く、登校時は大人数が交差点で信号待ちをする。待つスペースがやや狭く、ガードレールもないので危険がある。	・交差点の待機スペース拡大・ガードレールの設置	長岡地域維持管理課	現状確認のうえ対応を検討。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

36【川崎東小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
①7	有	市道113、833号線	愛宕2-4-15の家の前から愛宕2-6-11のあたご動物病院への道路	路側帯がなく歩道もないので危険	歩道の設置をお願いしたい。	道路管理課	①国道と並行する市道についてはすでに歩道があり対策不要と考えます。また、国道横断部についても幅員が広いので歩道の設置は不要と考えます。 ②国道横断部については外側線の設置を検討します。	①終了 ②継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

37【青葉台小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
①3	有	西幹線65号	青葉台小学校向かい側の歩道 (青葉台3丁目～5丁目)	歩道と自転車用に分ける白線がない。児童の歩行の安全が保たれるか心配される。	白線を引き、安全に歩行できるようにする。	道路管理課	普通自転車通行指定部分を明示するために白線を設置する。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

38【中之島中央小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
①4	×	市道中之島706号線		交通量が多いが、歩道がない。	路肩の拡充または歩道の設置	地域建設課	歩道整備	継続
②6	有	国道403号		バス停のところに横断歩道がない。下校時は低学年だけの横断になることもあり、大変危険。車道には「横断者注意」の表示があるが、横断歩道を設置して歩行者自身の安全な横断を意識づけたい。	横断歩道の設置	見附警察署	他に同様の要望箇所があり、緊急性、必要性等を検討して整備箇所を選定します。横断者の待機場所の設置等、横断歩道の設置には道路施設の改良が必要である。歩行者滞留場所が必要。	継続
②7	有	中之島323号線		緩いカーブで見通しが悪い。T字路には横断歩道。直進道路には横断歩道ありの標識を設置してほしい。	横断歩道の設置	見附警察署	他に同様の要望箇所があり、緊急性、必要性、利用者数等を検討して整備箇所を選定します。支所や地元等と協議しながら検討する。	継続
②9	有	中之島745号線 中之島736号線		歩車道の区分がないため、車と接触するおそれがあり危険	歩道設置	地域建設課	通学路の実態を確認しながら、必要性を研究したいと考えております。	継続
③0	有	中之島373号線		道路幅が狭く、車と接触するおそれがあり危険	側溝蓋の設置による路肩の拡幅	地域建設課	要望どおり対応	継続

③1	有	(国)403号	国道403 中野西	歩道がない(途切れている)	歩道の設置	長岡地域整備部 道路・都市整備課	道路整備により歩道設置を図る	継続
----	---	---------	-----------	---------------	-------	---------------------	----------------	----

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市中之島支所産業建設課、見附警察署

39【上通小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑩	有	上通小学区全体		国道8号線、旧国道8号線、中興野幹線道路の3本の交通量の多い道路を持っていて、学区内の小路を抜け道に利用する車が多い。冬季になると、抜け道として利用していた道路が閉鎖になる箇所があり、交通量が3倍になる交差点もある。	「スピード落とせ」「停止」等。 表示や危険看板等の設置をお願いしたい。	教育委員会	順次対応していきたい	継続
⑪	有	上通小学区全体		学区の多くの箇所で、路側帯のラインが消えている。特に通学路に使用する8号線下ボックス周辺が顕著である。	消えている、または見えかかっている通学路の路側帯のラインをしっかりと引いていただきたい。	教育委員会	順次対応していきたい	継続
⑭	有	県道押切停車場線		信号機がない道路で、スピードを出して走る車多し。押切駅に通じる道路でパーク&ライド構想の道路の拡張工事が終了するとさらにスピードが上がる。	手押し式信号機の設置を要望したい。	見附警察署	交差点の交差道路側から右左折する車両と横断歩行者との事故防止、歩行者保護の観点から押しボタン信号機の設置は望ましくない。	継続
⑳	有	刈谷田川土地改良区の管理		道路に柵が設置してあるが進入が可能である、道路から2～3mは蓋があるが、その先は蓋がない。	危険等の看板設置をお願いしたい。	学校	学校PTAで看板設置	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市中之島支所産業建設課、見附警察署

40【信条小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑪	×	中之島706号線		道路が狭く、自動車との接触の危険がある。	路肩の拡幅	地域建設課	路肩の拡幅を検討します。	継続
⑫	有	一般県道 見附・分水線	中条新田第2 新明産業前横断歩道	交通量が多く、信号がないため横断時に危険である	信号機の設置をお願いしたい	見附警察署	緊急性・必要性・事故発生状況等を勘案し、本部と設置について検討します。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市中之島支所産業建設課、見附警察署

41【越路小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑩	有	一般国道351号		緩やかにカーブしており、車の位置によっては、壁沿いに歩く子が見えづらい。	運転手に注意喚起をする標識等の設置が必要。	長岡地域整備部維持管理課	道路利用状況を詳細に把握したうえで対応を検討します。	継続
⑪	有	一般国道351号		高い塀があり、交差点を渡ろうとする子どもを発見しづらい。	運転手に注意喚起をする標識等の設置が必要。	長岡地域整備部維持管理課	道路利用状況を詳細に把握したうえで対応を検討します。	継続
⑳	有	一般国道351号		ダンプの通りが多く危険なため、朝の集合場所まで保護者が付き添っている。	歩道があると安心して歩ける。	長岡地域整備部維持管理課	歩道整備は、事業費や用地取得から早期実現困難です。今後、路面標示による対策や並行する市道の利用なども含めて検討します。	継続(但し、代替案の検討)
61	有	越路187号線	神谷区路線187号	交通量が多い。道幅が狭い。	NTT電柱の移設、側溝に甲蓋をかぶせる。一部の道幅を広げる	地域建設課	現状の車道内での歩行者空間確保として、側溝の蓋掛け・電柱の移設・グリーンベルトの設置を検討し、令和4年度以降の事業化を目指す。⇒ 令和4年度工事着手(継続実施中)	継続
66	有	越路401号線	市道越路401号線	交通量が多く信号がないため、横断時に危険である。	信号機を設置してほしい。	長岡警察署	現在、通学路の変更の際に際して、信号機の設置を検討中です。	継続
72	有		緑か丘、白山5・6丁目、本条通学路→可能なより広い範囲で要望(学校確保)	通学路だが車がよく通ること、児童の道路への飛び出しが多くて危険である。	白線の引き直し グリーンベルトの設置	地域建設課(南部地域事務所)	以前から安全対策の要望が強い路線。通勤時は特に交通量が多く、対象児童も多いことから、区画線、グリーンベルト、部分的な側溝の蓋掛け等安全対策を検討したい。	継続
73	有	県道来迎寺停車場神谷線側道	地下道北側出入口付近(令和7年度以降踏切対策として通学路に変更予定箇所)	地下道出入口付近未舗装の箇所から草が繁茂し放置すると人の背丈ほど伸び、安全面・防犯面からも対策が必要。現在は、白山5町内会で年2回ほど草刈りを行っているが、令和7年度以降正式に通学路変更となると町内会としては対応が難しくなるので対策を講じてほしい。	未舗装部分の舗装等による草対策	長岡地域維持管理課	R7年度から通学路に指定されるため、防草対策を検討したい。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市越路支所産業建設課、長岡警察署

42【越路西小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
②	有	一般県道岩野塚山線		土砂や雪が崩れてくる。	土砂崩れ防止工事	長岡地域維持管理課	雪崩パトロールを実施。	代案
④	有	市道越路744号線		冬期間、雪崩の危険があり。	雪崩防止工事	越路支所産業建設課	雪崩パトロールを実施して必要に応じて排雪する。	代案
⑤	有	市道越路701号線		冬期間、雪で道路が狭くなる。	橋の拡張工事	越路支所産業建設課	冬期間限定ですので、橋梁部で特に通行幅が狭くなった場合、ロータリー車の要請があれば対応したい。	代案

H24～R2「長岡市通学路交通安全プログラム 要対策箇所集計表」

⑪	有	一般国道404号		登校時の交通量が多く危険。	車道と歩道を分離し、児童が安全に登校できるようにしてほしい。	長岡地域整備部維持管理課 道路・都市整備課	路面標示(歩行者注意などの文字表示)の新設により対策を講じる。【暫定対応完了】 バイパスを整備して現道の通過交通量を減らす。【完成対策】	継続
⑳	有	国道404号・一般国道404号	小坂橋付近～長谷川邸付近	歩道がなく狭い路肩を歩いて通学しており危険。	道路整備による抜本的な危険解消	長岡地域整備部 道路・都市整備課	道路整備により通過交通量の減少を図る	継続
㉓	有		小坂国道404号線小坂バス停前横断歩道	小国方面からの来る車の速度が速く危険である	スピード注意等の規制看板の通年設置	長岡地域維持管理課	警戒標識の設置を検討します。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市越路支所産業建設課、長岡警察署

43【日吉小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑮	有	県道与板関原線	県道与板・関原線 七日市2037番地～鳥越乙1598番地2	県道で片側1車線の道路で朝夕は通勤の車やトラックが頻繁に通るが、児童が安全に歩ける歩道が途切れている	歩道が確保されていない道路脇にグリーンベルトの標示をお願いしたい	与板地域維持管理課	歩道の設置が可能な路肩幅がある場所については、優先順位を確認し、設置に向けて検討していきます。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、与板維持管理事務所、長岡市三島支所産業建設課、与板警察署

44【脇野町小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑮	×	国道352号線		道幅が狭く、交通量もあるため危険である。	歩道設置をお願いしたい。もしくは路肩を広げてほしい。	与板維持管理課	地元の協力が得られた後に路肩を広げることを検討します。	継続(測量及び設計を実施中)
㉓	有	市道三島204号線ほか	大野地区大野交差点付近道路	前方交差点が赤信号の時の抜け道となっており、曲がり角を減速せず侵入する車が見られ危険である。	スクールゾーンの指定をお願いしたい。	三島支所地域振興課	R01にグリーンベルトは設置済みの通学路。スクールゾーンの指定等はゾーン内住民への制限があることから、通学路看板等の設置により、ドライバーへの注意喚起を図ってほしい。看板は三島交通安全協会と協議し製作し、設置について地区PTAで作業等が可能な協議したい。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、与板維持管理事務所、長岡市三島支所産業建設課、与板警察署

45【山古志小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
③	有	県道 柏崎高浜堀之内線		道幅が狭く歩道もほとんどないため危険を感じる。	歩道の設置	長岡地域維持管理課	側溝の蓋かけによる道路拡幅。 ⇒H29年度に一部区間で側溝の蓋掛けを実施、次年度以降も継続	継続
⑥	有	県道 柏崎高浜堀之内線		道幅が狭く歩道もほとんどないため危険を感じる。	歩道整備	長岡地域維持管理課	側溝蓋設置による歩行者空間確保。 ⇒H29年度に一部区間で側溝の蓋掛けを実施、次年度以降も継続	継続
⑪	×	主要地方道柏崎高浜堀之内線		道路が狭く、カーブが多い道なのに交通量が多い。観光バスなどの大型車のどおりも激しい。	歩道があると良い。	長岡地域整備部維持管理課	・歩道整備については早期実現が難しいと判断されることから、路面標示(外側線、歩行者注意などの文字表示)の再設置・新設や防護柵の新設(路外への逸脱による事故が発生する恐れがある箇所)により対策を講じる。【代案】 ・危険性が高い箇所から順次実施。	継続
⑯	有	主要地方道柏崎高浜堀之内線	山古志虫亀地内、主要地方道柏崎・高浜・堀之内線23号、山古志から蓬平方面に向かって進み、ミネ美容室向かいの道路。	ガードレールがない場所有。	ガードレールをつけていただきたい。	長岡地域維持管理課	ガードレールを設置する。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

47【小国小学校(渋海小)】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑧	有	国道403号線		停止線・止まれ表示が見えにくく、どちらが優先道路か不明瞭で危険である。	停止線・止まれ表示の引き直しとまれ標識の取り換え。	柏崎警察署	次年度にかけて引き直しをする方向で検討しています。	継続
⑨	有		小国町法坂	カーブで横断している児童が見えにくいにもかかわらず、横断歩道が消えていて危険である。	横断歩道の引き直し。	柏崎警察署	次年度にかけて引き直しをする方向で検討しています。	継続
⑱	有	一般国道291号 市道小国462号線 市道小国486号線	七日町交差点を東方向に60mほど行ったところにある信号機	上栗の信号手前で右折し、七日町集落の中の道を通って迂回して小千谷へ向かう道に出車が、かなりのスピードを出すので、登校時の児童に危険を及ぼす。	上栗交差点の次の信号を手押し式の信号(且つ、車を感じて信号が変わる方式への入れ替え。	柏崎警察署	押ボタン信号機の方が利便性が高いと考えますので、押ボタン信号機の新設に向けて検討していきます。	継続

H24～R2「長岡市通学路交通安全プログラム 要対策箇所集計表」

①9	有	県道田代小国線 市道小国294号線	404号線法取父 差点から西方向に 40mほど行ったT 字路近くの横断歩 道	横断歩道があるにもかかわらず、スピードを出して通 り過ぎる車が多く、児童が横断歩道を渡るのに際し、 危険性が高い。	①横断歩道の補修。 「横断歩道あり」のひし 形のマークをの設置。 ②停止線の補修	①柏崎警察署 ②小国支所産 業建設課	①横断歩道標示は計画的に補修していきます。ひし 形のマーク(横断歩道予告標示)は新設に向けて検 討していきます。 ②停止線補修は随時行います。	①継続 ②終了
----	---	----------------------	--	---	---	--------------------------	--	------------

【対策検討メンバー】教育委員会、小千谷維持管理事務所、長岡市小国支所産業建設課、柏崎警察署

49【和島小学校】

要対策番 号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑩	×	市道和島62号線他		冬期間は積雪や凍結で歩行が困難。	消雪パイプの整備	和島支所産業 建設課	冬期間の安全対策を検討中。	継続
⑭	有	主要地方道 長岡和島線		道幅が狭く車の量も多いため危険である。	歩道の設置をお願いし たい。	与板維持管理 課	歩道は地元の協力が得られた後に事業実施を検討し ます。	継続中
⑳	有	農道		夕方暗い	防犯灯の設置をお願い	島支所産業建設	農道のため、防犯灯の設置は区の負担となる。	継続
㉓	有	市道和島2号線	東保内1970 作業所付近	用水路の網に穴が開いている、網がない。	用水路の網設置をお 願いたい。	和島支所産業 建設課	土地改良区管理の用水路及び資材のため、土地改 良区へ意見を伝える。	継続 土地改良区に 依頼
㉘	有	和島373号線ほか	小学校周辺歩 道	歩道上に雪が残り、通学時に支障となる。	歩道に消雪パイプを設	北部地域事務所	機械除雪で対応	継続
㉛	有	主要地方道 長岡和島線	長岡 島崎交差 点付近	道路が狭く歩行者のすぐ横を車が通過していく	歩道の設置、スクール ゾーンの表示	与板地域維持 管理課	地元と協議し、協力が得られる場合には、事業実施 に向けて検討していきます。	継続
㉜	有	県道 町軽井上桐線	長岡 上桐 JA 倉庫前	道路が狭いため歩行時危険	歩道の設置	与板地域維持 管理課	地元と協議し、協力が得られる場合には、事業実施 に向けて検討していきます。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、与板維持管理事務所、長岡市和島支所産業建設課、与板警察署

51【寺泊小学校】

要対策番 号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑮	×	国道402号線		野積橋に歩道がなく危険である。	歩道の設置	与板地域維持 管理課	大河津分水路改修に伴う、野積橋架替えの際に歩道 整備を検討する。	継続
㉕	有	国道402号線		道幅も狭く、過去に事故も数回発生している。	歩道を設置してほしい。	与板維持管理 課	歩道は地元の協力が得られた後に事業実施を検討し ます。	継続
㉟	有	国道402号	国道402号線金 沢バス停付近	金沢バス停から弥彦山スカイラインのT字路までの間 が歩道がない	歩道を整備してほしい	与板地域維持 管理課	①地元と協議し、協力が得られる場合には、事業実 施に向けて検討していきます。②減速マークと速度落 とせの路面標示を施行済みです。	①継続 ②終了
㉡	有	県道麓野積線	内川バス停付 近の川	柵がなく川に入ることができ危険	柵を設置してほしい	与板地域維持 管理課	防護柵の設置を検討します。※河川協議必要(2級河 川_藤四郎川)	継続

H24～R2「長岡市通学路交通安全プログラム 要対策箇所集計表」

④5	有	県道22号線付近	本山地区、寺泊 本山センター脇 通学路	急カーブ先での見通しが悪く、カーブミラー未設置のため、車や児童の接近に気が付きにくい。	カーブミラーの新設を希望する。	北部地域事務所	カーブミラーの設置を検討する。	継続
51	有	県道22号線付近	本山地区、(有) 山虎建設脇通 学路	急カーブのため見通しが悪く、カーブミラーが未設置のため、車の接近に気が付かない。	カーブミラーの設置を希望する。	北部地域事務所	カーブミラーを設置する。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、与板維持管理事務所、長岡市寺泊支所産業建設課、与板警察署

52【大河津小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑧	×	県道 郷本桐原停 車場線		道幅が狭く、交通量もあるため危険である。	歩道を設置してほしい。もしくは路肩を広げてほしい。	与板維持管理課	現在事業を進めており、継続して路肩拡幅工事を進めていきます。	継続(寺泊木島地内の整備完了、寺泊夏戸地内の整備中)
⑱	有		学校敷地内(2 か所)	スクールバスの運行に際し、カーブでの見通しが悪く、事故が心配である。	カーブミラーを設置してほしい。(2か所)	学校教育課 教育施設課	現状を確認し、対応を検討します。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、与板維持管理事務所、長岡市寺泊支所産業建設課、与板警察署

53【栃尾南小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑩	有	市道栃尾大野町3 号線		路側帯が狭い。	歩道を設置するか、路側帯の拡幅	栃尾支所建設課	外側線を再設置します。	継続
③5 旧西谷小①	有	県道栃尾山古志線		車の通りが多い県道なのに歩道がない。	歩道設置またはスクールバス利用	長岡地域維持管理課	検討中	継続
④2 旧中野俣小⑤	有	主要地方道栃尾守 門線		路側帯白線が不明瞭。並びに路側帯が雑草等により歩行不可能。	路側帯白線を明瞭にしてほしい。また、路側帯をきちんと歩けるように整備してほしい。	長岡地域維持管理課	路肩土砂除去 区画線再設置	継続
51	有	(主)長岡栃尾巻線	長岡市栃尾表 町	見通しが悪いカーブだが、スピードを出したままの車が通行する	通学路の表示をする	長岡地域維持管理課	路面標示による注意喚起	継続
59	有	栃尾谷内表町線	栃尾表町地内	神明橋のたもとに柵などがなく、落下の危険。	手すり等の設置	栃尾支所農林・建設課	要望内容について、地元調整区長に説明し、了解を得てください。その後、柵設置について検討します。	継続
60	有	県道19号	栃尾旭町地内	交通量が多く、スピードを出す車も多い。	「児童通学路」や「スピード落とせ」等の看板の設置	長岡地域維持管理課	道路標示の設置を検討します。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡市栃尾支所農林・建設課、長岡警察署

54【栃尾東小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
③	有	国道290号線		坂道、カーブがあり交通量の多い国道である。セーフティーパトロールの方や地域の保護者の方が声かけや見守りをしている。	ガードレールや縁石の設置	長岡地域維持管理課	検討中	継続
⑨	有	(国)290号	国道290号で巻瀧のホンダカーズ栃尾脇から吉水を通り、上樫出に至る歩道のない道路	車の通行量が多いが、歩道がなく、路肩も狭いので危険である。	歩道の新設	長岡地域維持管理課	現状確認のうえ対応を検討	継続
⑬	有	栃尾坂 金町線	山田町 栃尾坂 金町線	交通量があり、歩道がないため危険	歩道の設置	栃尾支所農林・建設課	路面標示(外側線再設置等)により、安全確保を検討する。	継続
⑭	有	栃尾新栄町7号線	新栄町 栄橋の脇の土手	道路幅が狭く、歩道がないため危険	道路の拡幅 歩道の設置	栃尾支所農林・建設課	路面標示(グリーンベルト等)により、安全確保を検討する。	継続
⑮	有	一般県道栃尾田井線	小貫 人家がなくなった辺り	歩道が崩れそうのため、コーンで囲ってあり、歩道が狭くなっていて危険	歩道の修繕	長岡地域維持管理課	歩道の修繕を実施します。	継続
⑳	有	国道290号線 市道 栃尾下塩谷線	吉水、巻瀧地内	歩道がないため子どもは路側帯を通っている。交通量が多く、急なカーブで見通しも悪いため、非常に危険である。	歩道の新設 路側帯のグリーンベルト施工	長岡地域維持管理課	グリーンベルトの設置を検討します。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡市栃尾支所農林・建設課、長岡警察署

61【与板小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
56	有	一般国道403号	千体橋交差点	朝登校時、スピードを出した車が多く、直進と右折車の事故も多い。	交差点角にガードレールをつけてほしい	与板維持管理課	横断歩道や自転車横断帯の妨げにならないような位置でガードレール等の防護柵の設置を検討する。	継続:防護柵の設置にあたっては、交差点の一部が橋構造となっているため、防護柵に車両が衝突した際の荷重も考慮したうえで、橋の構造上に影響が無いかが検討が必要である。

H24～R2「長岡市通学路交通安全プログラム 要対策箇所集計表」

57	有	県道69号線 主要地方道 長岡和島線	堤下町内 県道69号線沿い	交通量が多く速度超過の車がある。	ガードレールの設置	与板維持管理課	下り勾配の車線では、車両が加速しカーブで歩道側へ逸脱する恐れがあるため、車道と歩道の間にガードレール等の防護柵の設置を検討する。	継続:防護柵の設置については、継続して対応を検討する。
70	有	県道274号 一般県道与板北野線	本与板荻岩井工業団地の入り口	横断歩道が見つらい。	ガードレールの設置	与板維持管理課	工業団地に関係する大型車両の通行があることから、出入り口付近の歩道端部にガードレール等の防護柵の設置を検討する。	継続:防護柵の設置については、継続して対応を検討する。
72	有	県道274号 一般県道与板北野線	県道274号本与板荻岩井工業団地入口前後	ガードレールがない	ガードレールの設置	与板維持管理課	工業団地に関係する大型車両の通行があることから、歩道と車道の間にはガードレール等の防護柵の設置を検討する。	継続:防護柵の設置については、継続して対応を検討する。
86	有	市道与板49号線	県道274号線(与板北野線)与板町与板乙5035-2付近の県道274号線(与板北野線)与板町本与板84-5付近のワン	歩道がなく、歩く幅が狭い上、側溝にふたがないのでさらに狭く歩きづらい。	側溝のふたの設置	与板支所産業建設課	実施の優先順位を考慮し、今後検討します。	継続
87	有	県道 与板北野線	県道274号線(与板北野線)与板町本与板84-5付近のワン	交通量が多くカーブになっていて危険。	歩道の設置 ガードレールの設置	与板地域維持管理課	①歩道は、地元と協議し、協力が得られる場合には、事業実施に向けて検討していきます。 ②ガードレールは、道路の幅が狭く、設置により歩行者空間の確保が困難になることから設置はできません。	①継続 ②終了
91	有	県道 寺泊与板線	山沢団地前・バス停前	朝の交通量が多く、信号がないため横断危険	道路標識の設置	与板地域維持管理課	注意喚起の看板設置を検討します。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、与板維持管理事務所、長岡市与板支所産業建設課、与板警察署

62【川口小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
③⑧	有	市道川口11号線 市道川口338号線		交差点ががみちがっており視界が悪く、歩行者の発見が遅れる。また、豪雪地であることから、特に冬期は危険である。	交差点の視認性を改善して欲しい。歩行者空間を確保して欲しい。	地域建設課(南部地域事務所)	交差点改良事業 ・R1現地測量実施済 ・R2路線測量、詳細設計予定 ・R3用地測量予定 ・R4用地買収予定 ・R5工事着手(継続実施中)	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、小千谷維持管理事務所、長岡市川口支所産業建設課、小千谷警察署