

事故再発防止措置完了届出書

令和 年 月 日

長岡市長 様

住 所 長岡市幸町 2 丁目 1 番 1 号
 氏 名 長岡現代工業株式会社
 代表取締役 長岡太郎
 (電話 3 5 - 〇 △ □ ◇)

届け出た事故防止再発防止計画について、措置が完了したため届け出ます。

事業場の名称	長岡現代工業株式会社 長岡中央工場		
事業場の所在地	長岡市寿 3 丁目 4 番 3 号		
水質管理責任者	氏 名	長岡一郎	国家資格
	電 話	## - ### #	F A X
事故発生原因	老朽化により、工場東側の燃料タンク配管に亀裂が生じた。 毎週水曜日の点検を基本にしているが、昨年春の人事異動で危険物取扱者が交替した際の引継ぎが不十分であったため、亀裂部位については全く点検が行われていなかった。 在庫量が少なければ亀裂部位の圧力は低いが、5月7日(木)に満タンまで給油したため、そこに亀裂が生じたものである。		
事故発生防止のための実施内容	①毎週水曜日の点検を徹底するとともに、より細かなチェックリスト(別紙1)を作成し活用する。 ②今回の亀裂か所及び配管の接合部分の下にバットを設置した。(写真1～5) ③吸着マットの在庫量を増やした。1000枚を常備している。 ④重油タンク異常時の警報装置を設置した。(別紙図面及び写真6～10) ⑤緊急時に備えた訓練を年4回実施し、事務職・パートを含む全従業員が本件やその他の事故に対応できるよう準備する。(写真11～15)		
備 考			

※下欄は、受理後に使用するものである。

土 木 部				支 所		
課 長	センター長	係 長	下 水 道 課 係	課 長	係 長	係