


⑧

小国町武石地内  
 国道291号(武石トンネルからおよそ100m地点)  
 午後9時頃雪崩が発生し通行止め  
 L=20m W=10m L=1~1m以下  
 警察と消防が交通規制  
 車両が巻き込まれた形跡なく、2次災害の恐れなし  
 平野建設(除雪企業体)のロータリーが除雪し、  
 午後10時20分に規制解除



⑨

小国町大貝地内  
 平成23年2月10日  
 午後2時30分頃  
 木造2階建家屋(空家)倒壊

総代から支所に連絡が入ったもの  
 市道上に倒れこんでいる可能性大  
 建設課も承知している

⑩



小国町千谷沢地内 龍光寺  
本道裏 屋根雪がつながり引っ張られ傾いたもの

木造平屋部が北東側に引っ張られ、柱も目視で傾きが確認できた。外壁に生じた隙間はビニールシートで養生してある状態。

⑪



小国町相野原地内

平成23年2月28日に確認したが、25～27日のいずれかに倒壊したと思われる。県道への倒れこみが懸念されたが、関係者の依頼により対応が行われ、道路への危険はない状態となった。